



**GOLDEN  
EAGLE**

**500021-R**  
**CSAR-01PL2**



## Descripción

Cinturón minero fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con 1 anillo "D" en espalda, cuenta con respaldo ergonómico. Tallas S - 3XL.



# ACCESORIOS

## 500021-R (CSAR-01PL2)

### Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

Es importante realizar con periodicidad la limpieza de su equipo Golden Eagle para conservar las características de seguridad y aumentar la duración de éste. Elimine toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas, use agua fría con un poco de jabón biodegradable y libre de halógenos, luego enjuague abundantemente eliminando excesos de jabón y seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar su oxidación. Siempre deje secar el producto fuera del alcance de rayos solares. Luego de cada uso cuélguelo en un lugar con ventilación y evite su almacenamiento en ambientes con exceso de calor o humedad.

### Inspección

Haga una revisión antes de cada uso. Siempre revise su equipo antes y después de trabajar en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente realice un plan de inspección con personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de cada inspección deberá archivarse.

Sistema:	Material:	Anillo "D":	Hebilla:	Respaldo:
Cinto minero	Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con reflejante	1 de acero	Acero	4" de ancho foam con forro de textil cordura en parte exterior y afelpado en parte interior

  

Mecanismo:	Color:	Tallas:	Norma:
Hebilla de machuelo	Negro	CH, M, G, XG Disponibile en otras tallas	ANSI Z359.1

Todos nuestros cinturones son utilizados en  
**NOTA:** aplicaciones de posicionamiento y restricción de caídas

#### GOLDEN EAGLE

Autopista al Aeropuerto #104 - CP 66647  
Fracc. Bosques de San Miguel II Sector,  
Apodaca, Nuevo León, México

Tel: +52 (81) 8122 - 2600  
Email: info@goldeneagle.com.mx  
Web: goldeneagle.com.mx

